

Leikeplassen er fylt opp med mye restmasse, tatt fra andre steder. Resultatet er mye større og små steiner, noe som bl.a. gjør det vanskelig å få gresset til å gro.



Her renner vannet utafor. Bak Andedamgarasjene.



Her blir det mye grus og sand i veibanen når det regner. Innkjørsel nærmest Andedammen. Hvorfor er ikke asfaltrennen forlenget helt ned til fortauet?



Her har det tidligere vært mye vanninntrengning i garasje. Før var det satt på en gummislange slik at vannet ble ledet unna. Endegarasje mot Andedammen, nedre rekke.





Før og nå. Nedenfor transformator kiosken bak nr 98/100



Enden på øvre Andedam-garasjerekke, ved stikkveien. Manglende beskyttelse av ledningen.



I mange murer står det igjen spiker



Dette er området mellom bolig 76 og 98. Lite groing



Dette er fra garasjerekke ved idrettsplassen, innerste garasje ved nr 80.
Ved kraftig regn trenger vann inn i garasjen her.



Her mangler beslag på strømkabler, nederst. Fra nedre garasjerekke nærmest idrettsplassen.



Her er et skilt på veggen til nr 44 som varsler at vannet kan skrues av i en viss avstand fra veggen. Denne krana er nå blitt gravd ned.


Dette er avløpet ved garasjerekka mot AM Knutsens gate. Sett fra 1. Strøm terrasse 40.





Dette er fra garasjerekke ved idrettsplassen, innerste garasje ved nr 80.
Ved kraftig regn trenger vann inn i garasjen her.

Når det regner blir det fortsatt vanndammer og vanninntrengning i noen garasjer.



Innfelte bord på husvegg nr 80 er ikke malt i korrekt gråfarge.



Bord i garasjeramme er ikke gråmalte som resten av garasjen.